國立彰化師範大學

<u>進德校區電能管理暨白沙大樓小型空調節能管</u> 控系統設置

報告人:周義鈞

中華民國 113 年 9 月 25 日



1 工程建置概要

大

2 系統主要功能說明

綱

3 系統設備施工示意圖


4 系統 Q & A

工程建置概要

本期工程建置重點


- 增設系統備份主機及應用主機共2組,執行資料備份及使用者端監測與控制功能。
- ▶ 增設可程式控制器(PLC)及通訊模組共13組,執行設備端用電資料收集 與控制功能。
- 增設多功能數位電表3只,整合需量監測、校區總用電及白沙大樓用電資料收集。
- 針對白沙大樓小型冷氣機(145部)及氣冷式冰機(2部),以點對點方式導入卸載及停機管控,以達抑制尖峰用電需量及降低用電量之目的。
- 針對白沙大樓冷氣受控之單位,以各空間為原則,至少提供1組(含以上)室內溫度監測,並整合溫度控制功能至冷氣管控邏輯內。

系統硬體組成架構



系統特性說明

- 系統設計以PLC為中層架構,可分別對應如數位電錶資料收集及冷氣管控,整合雙向資料收集與負載控制。分散式階層架構,降低系統控制風險。
- 3. 充分應用PLC端末自我運作特性,適當減輕系統負擔, 提高系統運作穩定性。
- 在分應用PLC端末自我運作特性,適當減輕系統負擔,提高系統運作穩定性。
- 5. 確保系統運算速度,提高電力需量運算精度。
- 6 全客製化系統軟體·充分配合使用者需求。



國立彰化師範大學進德校區電能管理暨白沙大樓小型空調系統架構圖

9 研宇科技工程有限公司

系統操作說明

【系統安裝網址】

http://120.107.186.21/AppUpdate/iCAS



【人員登入與管理】

- 系統操作須先執行登入動作
- 登入後依帳號層級而有不同權限
- 只限系統管理員等級,才有新
- 增使用者的權限



【首頁】






【電力節能選單-電能首頁】






【電力節能選單-電力需量圖】





②【電力節能選單-電力單線圖-1】





₹ 【電力節能選單-電力單線圖-2】

電表左上方圖案代表通訊狀態,連線 代表正常,斷線代表異常



所有電表數值包含:

三相電壓

三相電流

Hz (頻率) PF(功率因數)


KWH(累積用電度數) KvarH (無效功率累積度數)

功率KW(即時用電值)實功率 KVA(視在功率)總功率 KVar(無效功率) 虚功率



設備使用時間排程控制功能

- ▶設備排程控制顯示介面採圖形化時間軸模式顯示,力求清 楚明瞭並可相互多重比較。
- ▶單一設備排程控制,每日起停控制設定可提供5組時段設定,確保使用之方便性。
- ▶各設備排程直接載入於現場PLC內,避免因網路通訊品質 影響系統運作。 5組時段






電力節能選單-時間排程管理1]

時間控制設定 - 《設定說明》

1 點選自定時控設備選擇要設定的設備





❤ 電力節能選單-用電需量控制-1】

分區輪循控制時間設定 分區輪循控制狀態監視

設定需量控制段數當需量達到該設定 值則開始控制。



控制,也可直接執行手動控制




螢幕列印



返回主選單



【電力節能選單-用電需量控制-2】



變頻冷氣設備運作狀態及溫度設定功能

▶通訊變頻冷氣設備運作狀態及溫度設定介面顯示,方便觀看 與操作。

➤ 偵測通訊變頻冷氣設備並上傳至可程式控制器(PLC),搭配網路通訊介面,利用校區光纖網路與監控主機構成資料收集

系統。

館	舍 白沙大樓1F東側	~								
	設備簡稱	冷氣廠牌	室內溫度	設定溫度	溫	度鎖定	運轉模式	冷氣狀態	運轉時間	累計用電(kWH)
	住宿服務組102冷氣電能管	東元	28°C	0-	設定	0	冷氣	正常	9213分	0
	住宿服務組102冷氣電能管	東元	27°C	0-	設定		冷氣	正常	9251分	0
	軍訓室103冷氣電能管理29	松下	27°C	0 -	設定		冷氣	正常	5522分	8112
	軍訓室103冷氣電能管理30	松下	27°C	0	設定		冷氣	正常	6827分	8824
	生輔組會議室104冷氣電能	東元	29℃	0	設定		冷氣	正常	1585分	0
	生輔組104冷氣電能管理32	東元	30°C	0	設定		冷氣	正常	547分	0
	生輔組104冷氣電能管理33	東元	29℃	0	設定		冷氣	正常	10321分	0
	生輔組104冷氣電能管理34	東元	28° C	0	設定		冷氣	正常	10958分	0
	學務長辦公室105冷氣電能	東元	27°C	0-	設定		冷氣	正常	12278分	0
	學務長辦公室105冷氣電能	東元	28°C	0	設定		冷氣	正常	6711分	0







【電力節能選單-變頻冷氣狀態-1】



設備文字: 紅色為現 場冷氣開 啟,黑色為 設備冷氣 未開機

設備文字列:若閃黃色底色則為設備同訊異常(需檢查現場設備)




返回主選單

點選系統主單[變頻冷氣狀態]進入此頁

梦研学科技工程有限公司 Yan-Yu Technology Co, Ltd

系統自我檢知及警報功能


▶系統具備即時自我診斷功能,包含整個通訊狀況及設備本體運作情形,讓使用者可清楚掌控所有設備是否正常運,如有異常狀況則以燈號及聲響提醒,並同步列入警報記錄。





2024-09-22 18:38:24 白沙大樓總表-電表通訊發生異常

【系統警報選單-即時警報1】



立即重新整理

2024-09-22 23:39:44

即時警報



歷史事件查詢

警報參數設定

如紅色:新警報確認後知道 問題須點確認警報,未確認 前語音會一直循環通知異常



螢幕列印



返回主選單



【系統警報選單-歷史警報-1】

事件分類	全部 🗸 關鍵 🛚	區間 2024/09/20 □▼ ~ 2024/09/22 □▼ 査詢	2024-09-22 23:41:23 並 登入人員: 周義鈞
事件類別	事件日期	事件描述	剩餘時間 : 599999秒
時間		公公公	1 即時警報
時間排	选件安笪有的	紀錄分類或可以關鍵字搜尋院上	
時間控制	2024-09-20 11:32:37	周義鈞將時控設備營繕組影印室B21冷氣電能管理22設定為手動關閉!	歴史事件查詢
電能警報	2024-09-21 07:21:47	白沙大樓總表-電表通訊發生異常	警報參數設定
電能警報	2024-09-21 19:09:08	白沙大樓總表-電表通訊恢復正常 選擇要查看的紀錄日期區間	5-4
電能警報	2024-09-20 08:34:31	白沙大樓總表-電表通訊恢復正常	
登入登出	2024-09-20 02:50:26	周義鈞登入系統	
電能警報	2024-09-20 08:34:32	白沙大樓總表-電表通訊發生異常	
時間控制	2024-09-20 11:16:08	周義鈞設定時控設備財資組開標室B18冷氣電能管理19的時間,從2024/9/20 上午 11:14:15到2024/9/20 上午 11:14:15,重複於.	
時間控制	2024-09-20 11:17:10	周義鈞將時控設備營繕組開標室B14冷氣電能管理18設定為手動關閉!	
時間控制	2024-09-20 11:26:03	周義鈞將時控設備營繕組開標室B14冷氣電能管理18設定為手動關閉!	
時間控制	2024-09-20 11:26:09	周義鈞將時控設備營繕組開標室B14冷氣電能管理18設定為手動開啟!	
電能警報	2024-09-20 19:37:44	白沙大樓總表-電表通訊發生異常	
出登人登	2024-09-20 04:35:03	yichun周義鈞登出系統	
出登人登	2024-09-20 04:37:00	周義鈞登入系統	
需量設定	2024-09-20 10:37:28	周義鈞將104冷氣電能管理32的投切控制設成手動控制	
需量設定	2024-09-20 10:38:00	周義鈞將104冷氣電能管理32的投切控制設成需量控制	
出登人登	2024-09-20 11:05:02	何伃涵登入系統	
時間控制	2024-09-20 11:14:25	周義鈞將時控設備營繕組開標室B14冷氣電能管理18設定為手動關閉!	
時間控制	2024-09-20 11:14:32	周義鈞將時控設備營繕組開標室B14冷氣電能管理18設定為手動開啟!	
時間控制	2024-09-20 11:16:15	周義鈞設定營繕組開標室B14冷氣電能管理18加入時間控制!	
時間控制	2024-09-20 11:16:49	周義鈞設定時控設備營繕組開標室B14冷氣電能管理18的時間. 從2024/9/20 上午 11:14:15到2024/9/20 上午 11:14:15. 重複於.	
需量設定	2024-09-20 11:21:10	周義鈞將營繕組開標室B14冷氣電能管理18的投切控制 64 七 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	山重从
時間控制	2024-09-20 11:22:00	周義鈞將時控設備營繕組開標室B14冷氣電能管理18前所有系統操作紀錄皆能由歷	文 尹 什
電能警報	2024-09-21 19:09:09	白沙大樓總表-電表通訊發生異常	
電能警報	2024-09-22 06:51:06	白沙大樓總表-電表通訊恢復正常	
電能警報	2024-09-22 18:38:23	白沙大樓總表-電表通訊恢復正常	宝布 刈口
電能警報	2024-09-22 18:38:24	白沙大樓總表-電表通訊發生異常	← 返回主選單



新麗 【系統警報選單-警報設定/數位電表-1】





【系統報表選單-報表設定-1】






【系統報表選單-報表設定/列表 -1】





【系統報表選單-報表設定/趨勢圖-1】



如需查看其他報表資料回到設定分頁重新選取資料即可

经研学科技工程有限公司 Yan-Yu Technology Co, Ltd

